


#### Il consiglio dell'esperto:

- Inserire i picchetti sempre nella terra umida!
- Tenere una distanza di 3 m tra un picchetto e l'altro!
- Utilizzare picchetti zincati - la ruggine ha un effetto isolante e ostacola il ritorno di tensione all'apparecchio!



### Picchetto speciale

- In acciaio zincato a caldo a T
- con vite M6 in acciaio inox per il collegamento del cavo di messa a terra
- Materiale: acciaio zincato a caldo

| N. art. | Altezza |  |  | € |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 44615   | 1 m     | 1                                                                                   | 400                                                                                 |   |
| 441369  | 2 m     | 1                                                                                   | 200                                                                                 |   |

### Picchetto speciale per l'impiego mobile

- facile da estrarre grazie alla sua forma a T
- con vite M6 in acciaio inox per il collegamento del cavo di messa a terra
- Materiale: acciaio zincato a caldo

| N. art. | Altezza |  |  | €          |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 44619   | 75 cm   | 1                                                                                   | 500                                                                                 |            |
| 442380  | 100 cm  | 1                                                                                   | 500                                                                                 | <b>NEW</b> |

