SEGNALI DA CANTIERE

Il cartello da cantiere "STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA" Figura II 385 presegnala un restringimento pericoloso della carreggiata posto sul lato sinistro.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il cartello cantiere è realizzato in lamiera di ferro con spessore 10/10 verniciata a fuoco, con bordatura di irrigidimento su tutto il perimetro (cartello scatolato). La pellicola che viene applicata può essere di rifrangenza classe 1 (7 anni) o di alta rifrangenza classe 2 (10 anni).

ACCESSORI (non inclusi)

- Viteria
- Cavalletto DB Super 4 H 94 cm
- Cavalletto DB Super 4 alto H 118